



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH
DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00
E: gp.sopp@gov.si
www.gov.si

Številka: SM-ROSSPR45S
Datum: 11.7.2025

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

ZADEVA: STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji

Državna tehnična pisarna za odpravo posledic poplav in plazov, ki deluje kot notranja organizacijska enota Službe vlade za obnovo po poplavih in plazovih, ter kot izhaja iz 157. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP), skladno s 151.b členom ZIUOPZP podaja

STROKOVNO MNENJE

A. o stanju objekta^{*op.1:}

z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	291	21133314	Stanovanjska stavba

B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)^{*op.2:}

z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	*3	935-SPODNJA REČICA	SPODNJA REČICA

Državna tehnična pisarna ugotavlja:

1. ki je ogrožen zaradi poplav,
2. da se objekt nahaja v preostalem razredu poplavne nevarnosti, v skladu z zakonom, ki ureja vode,
3. kjer ni mogoča izvedba ustrezne protipoplavne zaščite,
4. zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi.

Zato na podlagi navedenega predlaga:

NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja

UTEMELJITEV STROKOVNEGA MNENJA in PREDLOGA:

Objekt Spodnja Rečica 43 je bil ob neurju 4.8.2023 poplavljen do višine 1.95 m.


Objekt leži na zelo izpostavljenem območju poplavnih vod Savinje (najnižje glede na strugo Savinje), glede na lego v prostoru, je nižje od spodnjega roba mostu čez Savinjo (dolvodno). Posledično je ob poplavih močno izpostavljen toku reke Savinje.

Kot izhaja iz mnenje in strokovnih podlag (Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne - objekt z naslovom - Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji, št. 35500-696/2024-5 z dne 3.04.2025, ter Dodatne obrazložitve mnenja DRSV za objekta z naslovom Spodnja Rečica 43, Rečica ob Savinji in Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji, št. 35500-696/2024-10, iz dne 11. 07. 2025), ki so priloge strokovnemu mnenju, je bivanje v objektu zaradi kratkega reakcijskega časa, velikih hitrosti poplavnih voda in vzporednih procesov (prodnosnost, erozija) ogroženo.

Na območju obravnavanega objekta poplavne varnosti (Q100 + podnebne spremembe) ni možno zagotoviti. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev ugotavljamo, da objektu ne s celovitimi, kot tudi ne kratkoročnimi ukrepi ni možno izboljšati poplavne varnosti. V primeru poplav so ogrožena življenja in zdravje ljudi, zato predlagamo **NUJNO ODSTRANITEV OBJEKTA**.

Slika 1: SITUACIJA IN NAVEDBA OBJEKTOV, ki so skladno s STROKOVNIM MNENJEM predlagani za odstranitev (vir: <https://www.geoprostor.net>)



SPLOŠNE OPOMBE:

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno s 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Iz uradnih podatkov je razvidno, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih objektih so lahko razmešeni tudi ostali pomožni ali neevidentirani objekti.
- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti, niso predmet strokovnega mnenja.

OPOMBE (kot v tekstu):

Op1: Vir (vir: <https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;

Op.2: Znak zvezdica () pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.*

ZAKONSKI OKVIR :

- *Skladno s 151.c členom ZIUOPZP SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.*
- *Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.*

Vodja Državne tehnične pisarne:

Mitja Pekeč, univ.dipl.inž.arh.

Podpis:

Priloge:

- *Priloga 1: Fotografije stanja objekta(ov) po elementarni nesreči z dne 4.8.2023 (vir: arhiv DTP);*
- *Priloga 2; Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne - objekt z naslovom - Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji, št. 35500-696/2024-7 iz dne 15.04.2025*
- *Priloga 3; Dodatna obrazložitev mnenja DRSV za objekta z naslovom Spodnja Rečica 43, Rečica ob Savinji in Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji - popravek, št. 35500-696/2024-10 iz dne 11. 07. 2025*

Priloga 1: Fotografije stanja objekta po elementarni nesreči z dne 4.8.2023



Slika 1: Pogled na SV stran objekta.



Slika 2: Pogled na JV stran objekta.



Slika 3: Uničeni tlaki v pritličju.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Urad za planiranje in načrtovanje
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Številka: 35500-696/2024-7
Datum: 15.04.2025

Zadeva: Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne - objekt z naslovom - Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), podaja na podlagi Strokovne ocene objektov v občini Rečica ob Savinji: objekt Spodnja Rečica 45, izvleček, LUZ d.d. s partnerji in podizvajalci, april 2025, naslednje mnenje:

Spodnja Rečica 45

Objekt se uvršča v razred preostale poplavne nevarnosti. Ob dogodku 4. 8. 2023 je bil objekt poplavljen z globino vode 1,95m, znotraj objekta pa je bila globina vode ~0,65m. Glede na globino vode med zadnjo poplavo, način gradnje ter izpostavljenost (območje, ki je najnižje glede na strugo Savinje) ter lego v prostoru, objekt ne zagotavlja primerne odpornosti in posledično varnosti. Ker je teren na območju objekta nižji od spodnjega roba mostu čez Savinjo dolvodno, bo tudi v prihodnje območje poplavno ogroženo predvsem zaradi hidravličnega vpliva ožine in mostne konstrukcije. Na območju obravnavanega objekta poplavne varnosti Q100 + podnebne spremembe ni možno zagotoviti. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. **Predlaga se premestitev objekta.**

Pripravila :

Alenka Zupančič

Vodja sektorja za načrtovanje voda

Alenka

Digitally signed by
Alenka Zupančič

Zupančič

Date: 2025.04.15
12:09:32 +02'00'

mag. Suzana Stražar

p.p. direktorica Urada za planiranje in načrtovanje

Vročiti:

1.

Naslovníku – zgoraj - po e-pošti (ntp@gi-zrmk.si), Državna tehnična pisarna (DTP), Blaž Dolinšek, Mitja Pekeč – po e-pošti, s priloženo Izvleček Strokovnega mnenja v občini Rečica ob Savinji



PROJEKT

ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Strokovna ocena objektov v občini Rečica ob Savinji: objekt Spodnja Rečica 45

Strokovno mnenje-izvleček

Naročnik:

Republika Slovenija

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Direkcija Republike Slovenije za vode

Ljubljana, 14.03.2024
dopolnitev, 24.07. 2024
izvleček, 15.04.2025



Projekt:

ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Pogodba: Številka pogodbe: 2555-22-470033, podpisana 15.03.2022
Aneks št. 1 k osnovni pogodbi, podpisan 03.06.2022
Aneks št. 2 k osnovni pogodbi, podpisan 30.06.2023
Aneks št. 3 k osnovni pogodbi, podpisan 15.11.2023

Naročnik: **Republika Slovenija**
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode
Mariborska cesta 88
3000 Celje

Izdelovalec:



J.V.

Vodilni partner

Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

In partnerji



HIDROSVET d.o.o.

Kidričeva ulica 25, 3000 Celje



ACER Novo mesto d.o.o.

Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto



Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje

Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje



SL CONSULT d.o.o.

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Podizvajalci

Aquarius d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 86, 1000 Ljubljana

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.

Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

HIDROPROJEKT d.o.o.

Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana

IBE, d.d.

Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana

Elektro Celje, d.d.

Vrunčeva 2a, 3000 Celje

ELEA iC d.o.o.

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

KAZALO

1	UVOD K MNENJU ZA NAMERAVANE POSEGE SANACIJSKIH DEL PO POPLAVAH AVGUST 2023	4
2	STROKOVNA OCENA OBJEKTOV V OBČINI REČICA OB SAVINJI	9

1 UVOD K MNENJU ZA NAMERAVANE POSEGE SANACIJSKIH DEL PO POPLAVAH AVGUST 2023


Na podlagi Vloge, ki jo je pripravila Državna tehnična pisarna Službe vlade RS za obnovo po poplavih in plazovih (dopis na DRSV z dne 26.1.2024) smo pripravili strokovno mnenje za nameravani poseg sanacijskih del po poplavih avgust 2023. Izdelana je strokovna ocena območja, prizadetega v avgustovskih poplavih.

V mnenju se je potrebno opredeliti naslednje:

- ali je objekte možno ščititi,
- ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečevanje naravnih nesreč in
- ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode.

Predmetni dokument je izvleček izdanega strokovnega mnenja in se nanaša na objekt z naslovom Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji.

Ključni vzrok poplav na širšem območju Varpolja med Okonino in Spodnjo Rečico je vzpostavitev poplavnega toka Savinje gorvodno od Grušoveljskega jezua med Okonino in Grušovljami. Ta poplavni tok, katerega pretok je verjetno večjih od 100 m³/s, preplavi Grušovlje in teče naprej proti vzhodu po trasi Varpoljske struge (mlinščice) do izliva Rečice v Spodnji Rečici. Poplavna tokova Savinja in opisane trase ločuje nizek greben, ki poteka po robu najnižje terase ob Savinji med Grušovljami in Nizko. Na sliki 1 je prikazan poteh poplavnih tokov, kar je razvidno tudi iz prikaza poplavnih kart za obravnavano območje.



Slika 1: Okvirni prikaz poplavnih tokov Q10, Q100 in Q500 Savinje med Grušovljami in Spodnjo Rečico

Večina območja med južno visoko rečno teraso in manj izrazito teraso na severni strani, je poplavno (poplavne vode daljše povratne dobe). Širše gledano je poplave na delno poseljenem območju med Okonino oziroma Grušovljami in Spodnjo Rečico možno zmanjšati z ločitvijo obeh poplavnih

koridorjev, oziroma s prekinitvijo dotoka v severni koridor na območju Grušoveljskega jezua. Na poti poplavnega toka proti vzhodu je potrebno greben med obema koridorjema dvigniti na višino, ki bi onemogočila pretakanje iz južnega proti severu.

Celotno območje je možno razdeliti na 4 manjša območja in sicer

- A. Odsek od izpod Okonine do Grušovelj z Grušoveljskim jezum,
- B. Odsek od Grušovelj mimo Šentjanža do razbremenilnika Varpoljske struge,
- C. Od razbremenilnika mimo Varpolja in Nizke do Spodnje Rečice (cesta prot Trnovcu) in
- D. Od ceste v Spodnji Rečici do izliva Rečice.

Na posameznih območjih je skladno s trenutnim vedenjem, izvedenimi hidravličnimi analizami in posledicami poplavnega dogodka možno izvesti naslednje ukrepe:


A. Odsek od izpod Okonine do Grušovelj z Grušoveljskim jezum

A.1. Dvig lokalne poti med Okonino in domačijo Filjač (Grušovlje 14) in v nadaljevanju nadgradnja starega usmerjevalnega nasipa do križanja z Varpoljsko strugo čim bližje Grušoveljskemu jezu.

A.2. Izdelava zaporničnega objekta pri križanju z Grušoveljsko strugo z maksimiranim pretokom, skladnim s koncesijskimi pogodbami.

A.3. Nadaljevanje nasipa do lokalne ceste Grušovlje – Homec JZ od stanovanjskih objektov.

V naslednji fazi (DPN?) je možno na območju med Okonino in domačijo Filjač zgraditi suhi zadrževalnik z ocenjeno prostornino med 250.000 in 300.000 m³.




Slika 2: Območje med Okonino in Grušovljami. Rdeči križi predstavljajo prekinitvev poplavnih tokov

B. Odsek od Grušovelj mimo Šentjanža do razbremenilnika Varpoljske struge,


B.1. Od ceste proti Homcu do križanja z razbremenilnikom Varpoljske struge je možno dodatno dvigniti greben med obema poplavnima tokovima. Možni sta dve varianti in sicer po trasi ceste ali po južnem robu parcel, na katerih stojijo objekti. Glede na sedanje izračune višina dviga na bi bila velika.

B.2. Obnova oziroma vzpostavitev razbremenilnika z neposrednim vtokom v Savinjo zahodno od Varpolja. Glede na potek gladin Savinje se vzporedno s Strugu izvedejo nižji nasipi. Potek je odvisen od gladin Savinje, ki bodo zaradi zmanjšanja pretokov po poplavnem območju više (večji pretoki po Savinji).

B.3. Izvedba zapornice na razbremenilniku med nasipi pred iztokom v Savinjo (na križanju z lokalno cesto).




Slika 3: Območje Grušovelj in Šentjanža



Slika 4: Območje med Šentjanžem in Varpoljem z razbremenilnikom

C. Od razbremenilnika mimo Varpolja in Nizke do Spodnje Rečice (cesta prot Trnovcu)


C.1. Nadgradnja in podaljšanje nasipa med Varpoljem in kampom Menina ter naprej ob desnem bregu Varpoljske struge mimo Nizke do ceste oziroma mostu proti Trnovcu. Nasip je potrebno stabilnostno preveriti in dograditi s tesnilnim jedrom. Potek krone nasipa je potrebno določiti s hidravličnimi analizami in primerno izbrano povratno dobo. Predlagamo ponovitev dogodka avgust 2023.



Slika 5: Območje med Varpoljem, Nizko in Spodnjo Rečico (Trnovčki most)

D. Od ceste v Spodnji Rečici do izliva Rečice

D.1. Podaljšek nasipa od mostu proti Trnovcu do izliva Rečice. Trasa nasipa v prostoru ni določena. Poplavna varnost Spodnje Rečice je odvisna od dolžine nasipa. Daljši kot je nasip, nižje so gladine v Spodnji Rečici.



Slika 6: Območje Spodnje Rečice do mostu

Na območjih Grušovelj, Šentjanža, Varpolja in Nizke je pričakovati, da bo z ukrepi doseženo zmanjšanje poplavne nevarnosti in sicer na razred preostale nevarnosti. Še vedno pa bo obstajala možnost preboja nasipa.

Na območju Spodnje Rečice (predvsem dolvodno od ceste proti Trnovcu poplavne varnosti Q100 + podnebne spremembe verjetno **ni možno zagotoviti**. Maksimalno znižanje je možno do kote 354,40 m n.m. s podaljšanjem nasipa od mostu do izpod objekta Spodnja Rečica 13 (ukrep D.1). Globine poplavne vode avgusta 2023 so presegle 2 ali celo 3 m na območju sotočja z Rečico in tik nad mostom v Rečici. Na teh območjih varovanje ni možno. Možno je le zmanjšati ogroženost z zamenjavo mostu v Spodnji Rečici in znižanjem Graščinskega jez.

V preglednici je podan opis za obravnavani objekt.

Pripravil: mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž. grad.

2 STROKOVNA OCENA OBJEKTOV V OBČINI REČICA OB SAVINJI

Zap. št.	ID vloge AJDA	Občina	Objekt naslov	Poštna številka	Oškod.	Parcelna številka	Kat. občina	Razred popl. nev.	Poplava 4.8.2023	Erozijska ogroženost	Mnenje	Fotografija
1		Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 45	3332 Rečica ob Savinji	Čopar Nika?	*3	935 Spodnja Rečica	Preostali RPN	Da Globina vode 1,95 m, znotraj objekta ~0,65m.	Majhna	<p>Glede na globino vode med poplavo 4.avgusta 2023, način gradnje ter izpostavljenost (območje, ki je najnižje glede na strugo Savinje) in lego v prostoru (sosednja objekta Spodnja Rečica 44 in 44a sta predvidena za premestitve), objekt ne zagotavlja primerne odpornosti in posledično varnosti. Ker je teren na območju objekta še vedno nižji od spodnjega roba mostu, bo tudi v prihodnje območje poplavno ogroženo predvsem zaradi hidravličnega vpliva ožine in mostne konstrukcije.</p> <p>Predlagana je premestitev objekta.</p>	



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Številka: 35500-696/2024-10
Datum: 11. 07. 2025

Zadeva: Dodatna obrazložitev mnenja DRSV za objekta z naslovom Spodnja Rečica 43, Rečica ob Savinji in Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji – **popravek**

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), je na podlagi Strokovne ocene objektov v občini Rečica ob Savinji: objekt Spodnja Rečica 45, izvleček, LUZ d.d. s partnerji in podizvajalci, april 2025 in Strokovne ocene objektov v občini Rečica ob Savinji: objekt Spodnja Rečica 43. izvleček, LUZ d.d. s partnerji in podizvajalci, april 2025, dne 03.04. 2025 izdala mnenje v Zadevi »Vloga Državne tehnične pisarne - objekt z naslovom - Spodnja Rečica 43, Rečica ob Savinji« in dne 15.04. 2025, mnenje v Zadevi »Vloga Državne tehnične pisarne - objekt z naslovom - Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji

Podajamo dodatna pojasnila:

1. za objekt z naslovom Spodnja Rečica 43, Rečica ob Savinji

Objekt leži neposredno ob oz. na desni brežini vodotoka Savinja. Ob dogodku 4. 8. 2023 je bila širša okolica vključno z objektom poplavljen. Objektu grozi tudi nevarnost erozije oz. porušitve zaradi izpiranja temeljnih tal. Zaradi lege objekta neposredno pod mostom in na bregu vodotoka ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ni možno izvajati.

Ukrepi pasivne zaščite objekta s protipoplavnimi paneli niso primerna rešitev zaradi kratkega reakcijskega časa, velikih hitrosti poplavnih voda in vzporednih procesov (prodonosnost, erozija).

Ker tako s celovitimi kot tudi kratkoročnimi ukrepi objektu izboljšanja poplavne varnosti na način, da bi mu bila zagotovljena zaščita na 100-letni pojav, ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe ni mogoče

zagotoviti, predlagamo, kot je bilo že navedeno v mnenju z dne 03. 04. 2025, **da se objekt odstrani.**

2. za objekt z naslovom Spodnja Rečica 45, Rečica ob Savinji

Objekt se nahaja na desni bregu vodotoka Savinja, Ob dogodku 4. 8. 2023 je bila širša okolica vključno z objektom poplavljen. Objekt se glede na okoliške objekte nahaja na najnižji točki ter sočasno na območju, ki je najbolj izpostavljeno toku poplavnih vod Savinje.

Ukrepi pasivne zaščite objekta s protipoplavnimi paneli niso primerna rešitev zaradi kratkega reakcijskega časa, velikih hitrosti poplavnih voda in vzporednih procesov (prodonosnost, erozija).

Ker tako s celovitimi kot tudi kratkoročnimi ukrepi objektu izboljšanja poplavne varnosti na način, da bi mu bila zagotovljena zaščita na 100-letni pojav, ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe ni mogoče zagotoviti, predlagamo, kot je bilo že navedeno v mnenju z dne 15. 04. 2025, **da se objekt odstrani.**

Alenka Zupančič
Vodja sektorja za načrtovanje voda
Alenka
Zupančič

Digitally signed by
Alenka Zupančič
Date: 2025.07.11
12:10:56 +02'00'

Vročiti:

1. Naslovníku – zgoraj - po e-pošti, Blaž Dolinšek, Mirja Pekeč, – po e- pošti